

AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

ANS Finland, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@ansfinland.fi

AIP SUP NR

45 / 2019**WEF
25 APR 2019**

Aihe	FINLAND FIR, TILAPÄINEN VAARA-ALUE EFD544 UTTI			
Subject	FINLAND FIR, TEMPORARY DANGER AREA EFD544 UTTI			
Voimassaolo Validity	25 APR 2019 0300 UTC - 23 APR 2020 2100 UTC			
Aktivointi Activation	WILL BE ACTIVATED BY NOTAM			
Liikenne- ja viestintäviraston päätös Decision of Finnish Transport and Communications Agency	TRAFICOM/4180/05.00.12.00/2019, 8.4.2019			
AIP REF	ENR 5.1	Julkaisupäivä Publication date	11 APR 2019	
Alue / Area				
	Designation Lateral limits	Vertical limits	Activity type	Remarks
	EFD544 UTTI 610347N 0271410E - 604836N 0272033E - 604404N 0263629E - 605852N 0262951E - 610347N 0271410E	FL 195 SFC	PARACHUTE	AMC Manageable Area RMZ TMZ
ATS-palvelua antavat yksiköt / Units providing ATS service				
	Unit	FREQ MHZ	OPR HR	Remarks
	ACC EFIN	136.650	H24	
	TWR EFUT	130.800	NOTAM	
Huomioitavaa	Vaara-alue on mahdollista aktivoida vain EFUT TWR:n kiinnioloaikana ja vain laskuvarjohyppytoimintaa varten. Vaara-alueen ollessa aktiivinen laskuvarjohyppytoiminnalla tulee olla nimetty hyppyvalvoja, jonka on oltava jatkuvasti tavoitettavissa puhelimitse toiminnan aikana. Kyseisen henkilön puhelinnumero julkaistaan alueen aktivoivassa NOTAM:ssa. Aktivoitavalla vaara-alueella olevien ilma-alusten tulee olla kuuntelulla FREQ 130.800 MHZ (EFUT TWR). NOTAM aktivointia 7 vrk ennen toiminnan aloittamista (ICAO vaatimus) ei voida taata. Tämä AIP SUP julkaisu sisältää xml-siirtotiedoston AIXM 5.1 muodossa julkaistujen alueiden sivu- ja korkeusrajoista.			
Remarks	The danger area can only be activated when EFUT TWR is closed and only for parachute activity. When the danger area is active it is mandatory to name a supervisor who can be reached by phone at all times during the activity. The phone number of the supervisor is published in the NOTAM that activates the danger area. Aircraft in the activated danger area must monitor FREQ 130.800 MHZ (EFUT TWR). ICAO 7-days advance notice (NOTAM) cannot be guaranteed. This electronic AIP SUP publication contains xml-file attachment in AIXM 5.1 format.			

TEMPORARY DANGER AREA EFD544 UTTI

