

# AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

Fintraffic ANS, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@fintraffic.fi

AIP SUP NR

**051 / 2025**


**WEF  
17 APR 2025**

<b>Aihe</b>	<b>HELSINKI FIR, TILAPÄINEN VAARA-ALUE EFD917 MIL UAV UTTI</b>			
<b>Subject</b>	<b>HELSINKI FIR, TEMPORARY DANGER AREA EFD917 MIL UAV UTTI</b>			
<b>Voimassaolo Validity</b>	<b>17 APR 2025 0000 UTC - 15 APR 2026 2359 UTC</b>			
<b>Aktivointi Activation</b>	WILL BE ACTIVATED BY NOTAM: 17 APR 2025 0000 UTC - 15 APR 2026 2359 UTC			
<b>Liikenne- ja viestintäviraston päätös Decision of Finnish Transport and Communications Agency</b>	TRAFICOM/95232/05.00.12.00/2025, 27.03.2025			
<b>AIP REF</b>	ENR 5.1	<b>Julkaisupäivä Publication date</b>	03 APR 2025	
<b>Alueet / Areas</b>				
	<b>Designation Lateral limits</b>	<b>Vertical limits</b>	<b>Activity type</b>	<b>Remarks</b>
	<b>EFD917A NORTHEAST</b> 610406N 0271203E - 610347N 0271410E - 610038N 0271530E - 605852N 0271615E - 605745N 0270508E - 605534N 0265845E - 605510N 0265508E - 610122N 0265214E - 610151N 0265128E - 610406N 0271203E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917B NORTHWEST 1</b> 610012N 0264235E - 605540N 0264456E - 605418N 0263155E - 605852N 0262951E - 610012N 0264235E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917C NORTHWEST 2</b> 610151N 0265128E - 610122N 0265214E - 605510N 0265508E - 605456N 0265235E - 605540N 0264456E - 610012N 0264235E - 610056N 0264320E - 610151N 0265128E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917D KAIPIAINEN 1</b> 605745N 0270508E - 605154N 0270740E - 605238N 0270001E - 605534N 0265845E - 605745N 0270508E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917E KAIPIAINEN 2</b> 605852N 0271615E - 605435N 0271803E - 605301N 0271842E - 605154N 0270740E - 605745N 0270508E - 605852N 0271615E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917F KENTTÄ</b> 605534N 0265845E - 605238N 0270001E - 605200N 0265351E - 605456N 0265235E - 605534N 0265845E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917G KENTTÄ SOUTH</b> 605345N 0265932E - 605238N 0270001E - 605200N 0265351E - 605306N 0265322E - 605345N 0265932E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917H TALO</b> 605415N 0265628E - 605412N 0265752E - 605407N 0265759E - 605358N 0265654E - 605415N 0265628E	<u>1800 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917J KOUVOLA 1</b> 605540N 0264456E - 604949N 0264729E - 604827N 0263432E - 605418N 0263155E - 605540N 0264456E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917K KOUVOLA 2</b> 605540N 0264456E - 605456N 0265235E - 605200N 0265351E - 604949N 0264729E - 605540N 0264456E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917L SOUTHEAST 1A</b> 605238N 0270001E - 605154N 0270740E - 604727N 0270930E - 604630N 0265942E - 605217N 0265624E - 605238N 0270001E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917M SOUTHEAST 1B</b> 605301N 0271842E - 604836N 0272033E - 604727N 0270930E - 605154N 0270740E - 605301N 0271842E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917N SOUTHEAST 2</b> 604836N 0272033E - 604148N 0272335E - 604030N 0272355E - 604020N 0271621E - 603918N 0270401E - 604630N 0265942E - 604836N 0272033E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
	<b>EFD917O SOUTHWEST 1A</b> 604949N 0264729E - 604530N 0265019E - 604404N 0263629E - 604827N 0263432E - 604949N 0264729E	<u>3500 FT MSL</u> SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area

CONTINUES ON NEXT PAGE

Designation Lateral limits		Vertical limits	Activity type	Remarks
EFD917P SOUTHWEST 1B 605217N 0265624E - 604630N 0265942E - 604530N 0265019E - 604949N 0264729E - 605200N 0265351E - 605217N 0265624E		3500 FT MSL SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
EFD917Q SOUTHWEST 2A 604530N 0265019E - 603814N 0265407E - 603644N 0263944E - 604404N 0263629E - 604530N 0265019E		3500 FT MSL SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
EFD917R SOUTHWEST 2B 604630N 0265942E - 603918N 0270401E - 603814N 0265407E - 604530N 0265019E - 604630N 0265942E		3500 FT MSL SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
EFD917S LUUMÄKI 1 610205N 0272854E - 605545N 0273607E - 605435N 0271803E - 605852N 0271615E - 610038N 0271530E - 610205N 0272854E		3500 FT MSL SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
EFD917T LUUMÄKI 2 605545N 0273607E - 604928N 0274312E - 604836N 0272033E - 605301N 0271842E - 605435N 0271803E - 605545N 0273607E		3500 FT MSL SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
EFD917U LUUMÄKI 3 604928N 0274312E - 604328N 0274513E - 604044N 0273603E - 604030N 0272355E - 604148N 0272335E - 604836N 0272033E - 604928N 0274312E		3500 FT MSL SFC	MILOPS, UAV	AMC Manageable Area
ATS-palvelua antavat yksiköt / Units providing ATS service				
Unit	FREQ MHZ	OPR HR	Remarks	
ACC EFIN	136.650	H24		
TWR EFUT	130.800	NOTAM		
<b>Huomioitavaa</b>	<p>Osa-alueita KOUVOLA 1 / KOUVOLA 2 ei aktivoida samanaikaisesti osa-alueiden KAIIPIAINEN 1 / KAIIPIAINEN 2 kanssa.</p> <p>Miehittämättömällä ilma-aluksella ei ole sille varatulla vaara-alueella väistövelvoitetta muuhun ilmailiikenteeseen (REF ASM TTK 3.10).</p> <p>NOTAM aktivointia 7 vrk ennen toiminnan aloittamista (ICAO vaatimus) ei voida taata. NOTAM aktivointi tehdään viimeistään toiminnan aloittamista edeltävänä päivänä.</p> <p>Lennätystoiminnan vastuuhenkilön puhelinnumero ilmoitetaan alueen aktivoivassa NOTAM-tiedotteessa.</p> <p>Tämä AIP SUP julkaisu sisältää xml-siirtotiedoston AIXM 5.1 muodossa julkaistujen alueiden sivu- ja korkeusrajoista. Lisätietoja AIP Supplementtien AIXM-liitetiedoista löytyy AIC-tiedotteesta (<a href="https://www.ais.fi/ais/aica/AipAicA.htm">https://www.ais.fi/ais/aica/AipAicA.htm</a>).</p>			
<b>Remarks</b>	<p>Sub-parts KOUVOLA 1 / KOUVOLA 2 will not be activated at the same time with sub-parts KAIIPIAINEN 1 / KAIIPIAINEN 2.</p> <p>Unmanned aircraft do not have to give way to other air traffic in a reserved danger area (REF ASM Handbook 3.10).</p> <p>ICAO 7-days advance notice (NOTAM) cannot be guaranteed. Activating NOTAM will be published no later than the previous day before the day of operations.</p> <p>The phone number for the person in charge of the flight operation will be announced in activating NOTAM.</p> <p>This electronic AIP SUP publication contains xml-file attachment in AIXM 5.1 format. More information related to AIP Supplement AIXM attachments can be found in AIC (<a href="https://www.ais.fi/ais/aica/AipAicA_en.htm">https://www.ais.fi/ais/aica/AipAicA_en.htm</a>).</p>			

# TEMPORARY DANGER AREA EFD917 MIL UAV UTTI



# TEMPORARY DANGER AREA EFD917 MIL UAV UTTI

