

AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

Fintraffic ANS, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@fintraffic.fi

AIP SUP NR
086 / 2025

AIRAC

WEF
04 JUL 2025

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA (EFHK), RAJOITUKSET JA TILAPÄISET JÄRJESTELYT 4.7. - 31.8.2025 - TYÖVAIHE 3

Helsinki-Vantaan lentoasemalla kiitotien 15/33 perusparannustyöt jatkuvat.

1. Aika

04 JUL 2025, 0600 UTC - 31 AUG 2025, 0900 UTC

2. Rajoitukset

Työalue ja muut liikenteeltä suljetut alueet on esitetty sivun 2 piirroksessa.

2.1 Kiitotien käytettävyys

Kiitotie 15/33 ei ole käytössä ilma-alusten lentoonlähtiin eikä laskuihin.

Kiitotie 15/33 on käytettävissä rullaukseen

- rullaustien Z kohdalla
- välillä TWY YN ja TWY CN.

2.2 Rullaustiet

Seuraavat rullaustiet ovat suljettu liikenteeltä:

- TWY CL
- TWY YB
- TWY YF
- TWY YH
- TWY YL
- TWY YP

3. Merkinnät

3.1 Suljettu kiitotie on merkitty valorasteilla.

3.2 Suljettu alue on merkitty tilapäisillä punaisilla (R LIL) tai sinisillä valoilla (B LIL) sekä lipuilla.

3.3 Suljetulle alueelle johtavat rullausviivat ja valot on poistettu.

HELSINKI-VANTAA AERODROME (EFHK), RESTRICTIONS AND TEMPORARY ARRANGEMENTS FROM 04 JUL TO 31 AUG 2025 - PHASE 3

Renovation works on runway 15/33 will continue at Helsinki-Vantaa aerodrome.

1. Period

04 JUL 2025, 0600 UTC - 31 AUG 2025, 0900 UTC

2. Restrictions

The working area and other areas closed to traffic are shown in the sketch on page 2.

2.1 Runway availability

Runway 15/33 is not in use for take off and landings.

Runway 15/33 is on use for taxiing

- at TWY Z
- between TWY YN and TWY CN.

2.2 Taxiways

The following taxiways are closed to traffic:

- TWY CL
- TWY YB
- TWY YF
- TWY YH
- TWY YL
- TWY YP

3. Markings

3.1 The closed runway is marked with lighted aid.

3.2 The closed area is equipped with temporary red (R LIL) or blue (B LIL) lights and flags.

3.3 Taxilane lines and lights leading to the closed area have been removed.

HELSINKI-VANTAA AD (EFHK) - RWY 15/33
04 JUL - 31 AUG 2025

