

**AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND**

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

ANS Finland, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@ansfinland.fi

AIP SUP NR

**28 / 2020****WEF  
01 MAR 2020**

<b>Aihe</b>	<b>HELSINKI FIR, TILAPÄINEN VAARA-ALUE EFD599 TEISKO</b>			
<b>Subject</b>	<b>HELSINKI FIR, TEMPORARY DANGER AREA EFD599 TEISKO</b>			
<b>Voimassaolo Validity</b>	<b>01 MAR 2020 0800 UTC - 31 OCT 2020 1700 UTC</b>			
<b>Aktivointi Activation</b>	WILL BE ACTIVATED BY NOTAM			
<b>Liikenne- ja viestintäviraston päätös Decision of Finnish Transport and Communications Agency</b>	TRAFICOM/13231/05.00.12.00/2020, 05.02.2020			
<b>AIP REF</b>	ENR 5.1	<b>Julkaisupäivä Publication date</b>	13 FEB 2020	
<b>Alueet / Areas</b>				
	<b>Designation Lateral limits</b>	<b>Vertical limits</b>	<b>Activity type</b>	<b>Remarks</b>
	<b>EFD599A TEISKO LOUNAS</b> 614200N 0234700E - 614640N 0235900E - 614609N 0235956E - 614544N 0240029E - 614610N 0240108E - 614635N 0240212E - 614637N 0240318E - 614600N 0240400E - 614510N 0240130E - 614100N 0235350E - 614200N 0234700E	1800 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
	<b>EFD599B TEISKO LÄNSI</b> 614200N 0234700E - 614600N 0234500E - 614900N 0234800E - 614705N 0240237E - 614637N 0240209E - 614613N 0240059E - 614609N 0235956E - 614640N 0235900E - 614200N 0234700E	1800 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
	<b>EFD599C TEISKO POHJOINEN</b> 614900N 0234800E - 615100N 0235500E - 615100N 0240400E - 614750N 0241100E - 614618N 0240339E - 614600N 0240400E - 614510N 0240130E - 614544N 0240029E - 614610N 0240108E - 614635N 0240212E - 614637N 0240318E - 614705N 0240237E - 614900N 0234800E	1800 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
	<b>EFD599D TEISKO ITÄ</b> 614618N 0240339E - 614750N 0241100E - 614400N 0241800E - 614200N 0240900E - 614600N 0240400E - 614510N 0240130E - 614544N 0240029E - 614610N 0240108E - 614635N 0240212E - 614637N 0240318E - 614618N 0240339E	1800 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
	<b>EFD599E TEISKO ETELÄ</b> 614100N 0235350E - 614510N 0240130E - 614544N 0240029E - 614610N 0240108E - 614635N 0240212E - 614637N 0240318E - 614600N 0240400E - 614200N 0240900E - 614000N 0240000E - 614100N 0235350E	1800 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>ATS-palvelua antavat yksiköt / Units providing ATS service</b>				
	<b>Unit</b>	<b>FREQ MHZ</b>	<b>OPR HR</b>	<b>Remarks</b>
	ACC EFIN	127.100	H24	
	ACC EFIN	132.325	H24	
	APP EFHA	124.550	NOTAM	
	TWR EFHA	128.900	NOTAM	
	APP EFTP	126.200	H24	
	TWR EFTP	118.700	H24	
<b>Huomioitavaa</b>	Kommunikointi vaara-alueen varanneen toimijan kanssa Teiskon taajuudella (123.150 MHz). Lennätystoiminnan vastuuhenkilön puhelinnumero ilmoitetaan alueen aktivoivassa NOTAM-tiedotteessa. NOTAM aktivointia 7 vrk ennen toiminnan aloittamista (ICAO vaatimus) ei voida taata. Tämä AIP SUP julkaisu sisältää xml-siirtotiedoston AIXM 5.1 muodossa julkaistujen alueiden sivu- ja korkeusrajoista.			
<b>CONTINUES ON NEXT PAGE</b>				

<b>Remarks</b>	Communication with the operator on Teisko frequency (123.150 MHZ). The phone number for the person in charge of the flight operation will be announced in activating NOTAM. ICAO 7-days advance notice (NOTAM) cannot be guaranteed. This electronic AIP SUP publication contains xml-file attachment in AIXM 5.1 format.
----------------	--

# TEMPORARY DANGER AREA EFD599 TEISKO

