

AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

ANS Finland, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@ansfinland.fi

AIP SUP NR

149 / 2020**WEF
18 NOV 2020**

Aihe	HELSINKI FIR, TILAPÄINEN VAARA-ALUE EFD642 LOUNAI-SUOMI		
Subject	HELSINKI FIR, TEMPORARY DANGER AREA EFD642 LOUNAI-SUOMI		
Voimassaolo Validity	18 NOV 2020 0600 UTC - 21 APR 2021 1700 UTC		
Aktivointi Activation	WILL BE ACTIVATED BY NOTAM		
Liikenne- ja viestintäviraston päätös Decision of Finnish Transport and Communications Agency	TRAFICOM/415770/05.00.12.00/2020, 28.10.2020		
AIP REF	ENR 5.1	Julkaisupäivä Publication date	05 NOV 2020
Alueet / Areas			
Designation Lateral limits	Vertical limits	Activity type	Remarks
EFD642A1 LOUNAI-SUOMI 595425N 0220436E - 595510N 0222535E - 595015N 0222617E - 595006N 0222218E - 595300N 0220449E - 595425N 0220436E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642A2 LOUNAI-SUOMI 595510N 0222535E - 595552N 0224633E - 595059N 0224710E - 595015N 0222617E - 595510N 0222535E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642A3 LOUNAI-SUOMI 595552N 0224633E - 595630N 0230735E - 594804N 0230834E - 594737N 0230506E - 595115N 0225513E - 595059N 0224710E - 595552N 0224633E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642A4 LOUNAI-SUOMI 595630N 0230735E - 595705N 0232832E - 595043N 0232912E - 594804N 0230834E - 595630N 0230735E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642A5 LOUNAI-SUOMI 595705N 0232832E - 595737N 0234935E - 595320N 0234959E - 595043N 0232912E - 595705N 0232832E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642A6 LOUNAI-SUOMI 595737N 0234935E - 595805N 0241038E - 595553N 0241049E - 595320N 0234959E - 595737N 0234935E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642B1 LOUNAI-SUOMI 600328N 0214206E - 600417N 0220308E - 595300N 0220449E - 595631N 0214313E - 600328N 0214206E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642B2 LOUNAI-SUOMI 600417N 0220308E - 600503N 0222412E - 595510N 0222535E - 595425N 0220436E - 600417N 0220308E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642B3 LOUNAI-SUOMI 600503N 0222412E - 600545N 0224518E - 595552N 0224633E - 595510N 0222535E - 600503N 0222412E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642B4 LOUNAI-SUOMI 600545N 0224518E - 600624N 0230624E - 595630N 0230735E - 595552N 0224633E - 600545N 0224518E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642B5 LOUNAI-SUOMI 600624N 0230624E - 600700N 0232729E - 595705N 0232832E - 595630N 0230735E - 600624N 0230624E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642B6 LOUNAI-SUOMI 600700N 0232729E - 600732N 0234837E - 595737N 0234935E - 595705N 0232832E - 600700N 0232729E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642B7 LOUNAI-SUOMI 600732N 0234837E - 600801N 0240946E - 595805N 0241038E - 595737N 0234935E - 600732N 0234837E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642B8 LOUNAI-SUOMI 600910N 0240941E - 595815N 0243039E - 595553N 0241049E - 600910N 0240941E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642C1 LOUNAI-SUOMI 601217N 0211337E - 601325N 0214031E - 600502N 0214152E - 600917N 0211507E - 601217N 0211337E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
CONTINUES ON NEXT PAGE			

Designation Lateral limits	Vertical limits	Activity type	Remarks
EFD642C2 LOUNAI-SUOMI 601325N 0214031E - 601414N 0220137E - 600417N 0220308E - 600328N 0214206E - 601325N 0214031E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642C3 LOUNAI-SUOMI 601414N 0220137E - 601500N 0222247E - 600503N 0222412E - 600417N 0220308E - 601414N 0220137E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642C4 LOUNAI-SUOMI 601500N 0222247E - 601543N 0224400E - 600545N 0224518E - 600503N 0222412E - 601500N 0222247E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642C5 LOUNAI-SUOMI 601543N 0224400E - 601622N 0230513E - 600624N 0230624E - 600545N 0224518E - 601543N 0224400E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642C6 LOUNAI-SUOMI 601622N 0230513E - 601658N 0232625E - 600700N 0232729E - 600624N 0230624E - 601622N 0230513E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642C7 LOUNAI-SUOMI 601658N 0232625E - 601730N 0234739E - 600732N 0234837E - 600700N 0232729E - 601658N 0232625E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642C8 LOUNAI-SUOMI 601730N 0234739E - 601759N 0240855E - 601244N 0240922E - 601107N 0240553E - 600910N 0240941E - 600801N 0240946E - 600732N 0234837E - 601730N 0234739E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642C9 LOUNAI-SUOMI 601759N 0240855E - 601814N 0242112E - 601244N 0240922E - 601759N 0240855E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642D1 LOUNAI-SUOMI 602201N 0210842E - 602317N 0213854E - 601325N 0214031E - 601217N 0211337E - 602201N 0210842E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642D2 LOUNAI-SUOMI 602317N 0213854E - 602351N 0215317E - 602218N 0215342E - 602237N 0220020E - 601414N 0220137E - 601325N 0214031E - 602317N 0213854E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642D3 LOUNAI-SUOMI 602237N 0220020E - 602334N 0222134E - 601500N 0222247E - 601414N 0220137E - 602237N 0220020E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642D4 LOUNAI-SUOMI 602334N 0222134E - 602426N 0224145E - 601543N 0224400E - 601500N 0222247E - 602334N 0222134E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642D5 LOUNAI-SUOMI 602426N 0224145E - 602616N 0230401E - 601622N 0230513E - 601543N 0224400E - 602426N 0224145E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642D6 LOUNAI-SUOMI 602616N 0230401E - 602652N 0232520E - 601658N 0232625E - 601622N 0230513E - 602616N 0230401E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642D7 LOUNAI-SUOMI 602652N 0232520E - 602725N 0234640E - 601730N 0234739E - 601658N 0232625E - 602652N 0232520E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642D8 LOUNAI-SUOMI 602725N 0234640E - 602754N 0240804E - 601759N 0240855E - 601730N 0234739E - 602725N 0234640E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642D9 LOUNAI-SUOMI 602754N 0240804E - 602818N 0242739E - 602613N 0242319E - 601906N 0242303E - 601814N 0242112E - 601759N 0240855E - 602754N 0240804E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642E1 LOUNAI-SUOMI 603154N 0210637E - 603312N 0213716E - 602317N 0213854E - 602201N 0210842E - 603154N 0210637E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642E2 LOUNAI-SUOMI 603312N 0213716E - 603345N 0215121E - 602351N 0215317E - 602317N 0213854E - 603312N 0213716E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642E3 LOUNAI-SUOMI 603529N 0223954E - 603532N 0224122E - 603611N 0230248E - 602616N 0230401E - 602426N 0224145E - 603529N 0223954E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area

CONTINUES ON NEXT PAGE

Designation Lateral limits	Vertical limits	Activity type	Remarks
EFD642E4 LOUNAI-SUOMI 603611N 0230248E - 603648N 0232414E - 602652N 0232520E - 602616N 0230401E - 603611N 0230248E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642E5 LOUNAI-SUOMI 603648N 0232414E - 603721N 0234541E - 602725N 0234640E - 602652N 0232520E - 603648N 0232414E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642E6 LOUNAI-SUOMI 603721N 0234541E - 603750N 0240711E - 602754N 0240804E - 602725N 0234640E - 603721N 0234541E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642E7 LOUNAI-SUOMI 603750N 0240711E - 603816N 0242839E - 602907N 0242922E - 602818N 0242739E - 602754N 0240804E - 603750N 0240711E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642E8 LOUNAI-SUOMI 603816N 0242839E - 603837N 0245007E - 603559N 0245018E - 603331N 0243836E - 602907N 0242922E - 603816N 0242839E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642E9 LOUNAI-SUOMI 603837N 0245007E - 603848N 0250343E - 603559N 0245018E - 603837N 0245007E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642F1 LOUNAI-SUOMI 604218N 0211505E - 604310N 0213536E - 603312N 0213716E - 603154N 0210637E - 604218N 0211505E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642F2 LOUNAI-SUOMI 604310N 0213536E - 604402N 0215703E - 603732N 0215806E - 603712N 0215047E - 603345N 0215121E - 603312N 0213716E - 604310N 0213536E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642F3 LOUNAI-SUOMI 604402N 0215703E - 604449N 0221827E - 603830N 0221925E - 603732N 0215806E - 604402N 0215703E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642F4 LOUNAI-SUOMI 604449N 0221827E - 604534N 0224002E - 603532N 0224122E - 603529N 0223954E - 603921N 0223914E - 603830N 0221925E - 604449N 0221827E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642F5 LOUNAI-SUOMI 604534N 0224002E - 604614N 0230134E - 603611N 0230248E - 603532N 0224122E - 604534N 0224002E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642F6 LOUNAI-SUOMI 604614N 0230134E - 604652N 0232307E - 603648N 0232414E - 603611N 0230248E - 604614N 0230134E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642F7 LOUNAI-SUOMI 605430N 0232215E - 604613N 0234447E - 603721N 0234541E - 603648N 0232414E - 605430N 0232215E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642F8 LOUNAI-SUOMI 604613N 0234447E - 603750N 0240711E - 603721N 0234541E - 604613N 0234447E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642G1 LOUNAI-SUOMI 604258N 0241852E - 604633N 0242759E - 603816N 0242839E - 603805N 0241909E - 604258N 0241852E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642G2 LOUNAI-SUOMI 604633N 0242759E - 604805N 0243153E - 605005N 0244918E - 603837N 0245007E - 603816N 0242839E - 604633N 0242759E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642G3 LOUNAI-SUOMI 605005N 0244918E - 605241N 0251227E - 603915N 0250552E - 603848N 0250343E - 603837N 0245007E - 605005N 0244918E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642H1 LOUNAI-SUOMI 604837N 0212207E - 604912N 0213435E - 604310N 0213536E - 604218N 0211505E - 604837N 0212207E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642H2 LOUNAI-SUOMI 604912N 0213435E - 605011N 0215604E - 604402N 0215703E - 604310N 0213536E - 604912N 0213435E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642H3 LOUNAI-SUOMI 605011N 0215604E - 605401N 0215910E - 605454N 0221653E - 604449N 0221827E - 604402N 0215703E - 605011N 0215604E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642H4 LOUNAI-SUOMI 605454N 0221653E - 605525N 0222746E - 605349N 0223855E - 604534N 0224002E - 604449N 0221827E - 605454N 0221653E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area

CONTINUES ON NEXT PAGE

Designation Lateral limits	Vertical limits	Activity type	Remarks
EFD642H5 LOUNAI-SUOMI 605349N 0223855E - 605330N 0224105E - 604817N 0224154E - 604852N 0230114E - 604614N 0230134E - 604534N 0224002E - 605349N 0223855E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642H6 LOUNAI-SUOMI 604852N 0230114E - 604915N 0231505E - 605430N 0232215E - 604652N 0232307E - 604614N 0230134E - 604852N 0230114E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642H7 LOUNAI-SUOMI 610652N 0220937E - 610704N 0221458E - 605454N 0221653E - 605401N 0215910E - 610652N 0220937E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642H8 LOUNAI-SUOMI 610704N 0221458E - 610303N 0222631E - 605525N 0222746E - 605454N 0221653E - 610704N 0221458E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
EFD642H9 LOUNAI-SUOMI 605625N 0225118E - 610658N 0230531E - 610615N 0230845E - 605542N 0225309E - 605625N 0225118E	<u>330 FT SFC</u> SFC	UAV	AMC Manageable Area
ATS-palvelua antavat yksiköt / Units providing ATS service			
Unit	FREQ MHZ	OPR HR	Remarks
ACC EFIN	127.425	H24	
ACC EFIN	125.225	H24	
ACC EFIN	132.675	H24	
ACC EFIN	121.300	H24	
ACC EFIN	134.575	H24	
ACC EFIN	132.725	H24	
ACC EFIN	127.100	H24	
ACC EFIN	123.775	H24	
APP EFHK	119.100	H24	
APP EFHK	129.850	H24	
TWR EFTU	118.300	H24	
Huomioitavaa	<p>RPAS-lennätystoimintaa suoritetaan enintään 100 M AGL, 20 M voimalinjojen yläpuolella ja 10 M voimalinjojen sivussa.</p> <p>NOTAM aktivointia 7 vrk ennen toiminnan aloittamista (ICAO vaatimus) ei voida taata. NOTAM aktivointi tehdään viimeistään toiminnan aloittamista edeltävänä arkipäivänä.</p> <p>Lennätystoiminnan vastuuhenkilön puhelinnumero ilmoitetaan alueen aktivoivassa NOTAM-tiedotteessa.</p> <p>Tämä AIP SUP julkaisu sisältää xml-siirtotiedoston AIXM 5.1 muodossa julkaistujen alueiden sivu- ja korkeusrajoista.</p>		
Remarks	<p>All RPAS operations are conducted below 100 M AGL, 20 M above the power line and 10 M alongside of the power line.</p> <p>ICAO 7-days advance notice (NOTAM) cannot be guaranteed. Activating NOTAM will be published no later than the previous working day before the day of operations.</p> <p>The phone number for the person in charge of the flight operation will be announced in activating NOTAM.</p> <p>This electronic AIP SUP publication contains xml-file attachment in AIXM 5.1 format.</p>		

TEMPORARY DANGER AREA EFD642 LOUNAI-SUOMI

