

AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

Fintraffic ANS, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@fintraffic.fi

AIP SUP NR

039 / 2022

WEF
21 APR 2022

Aihe	HELSINKI FIR, TILAPÄINEN VAARA-ALUE EFD733 PORI			
Subject	HELSINKI FIR, TEMPORARY DANGER AREA EFD733 PORI			
Voimassaolo Validity	21 APR 2022 0000 UTC - 19 APR 2023 2359 UTC			
Aktivointi Activation	WILL BE ACTIVATED BY NOTAM			
Liikenne- ja viestintäviraston päätös Decision of Finnish Transport and Communications Agency	TRAFICOM/97759/05.00.12.00/2022, 31.03.2022			
AIP REF	ENR 5.1	Julkaisupäivä Publication date	07 APR 2022	
Alue / Area				
	Designation Lateral limits	Vertical limits	Activity type	Remarks
	EFD733 PORI 614031N 0213726E - 612703N 0221626E - 611458N 0215806E - 612821N 0211914E - 614031N 0213726E	FL 195 SFC	PARACHUTE	AMC Manageable Area RMZ
ATS-palvelua antavat yksiköt / Units providing ATS service				
	Unit	FREQ MHZ	OPR HR	Remarks
	ACC EFIN	132.725	H24	
	APP EFPO	128.650	HO	
	TWR EFPO	119.250	NOTAM	
Huomioitavaa	<p>Vaara-alue on mahdollista aktivoida vain EFPO TWR:n kiinnioloaikana ja vain laskuvarjohyppytoimintaa varten.</p> <p>Vaara-alueen ollessa aktiivinen laskuvarjohyppytoiminnalla tulee olla nimetty hyppyvalvoja, jonka on oltava jatkuvasti tavoitettavissa puhelimitse toiminnan aikana. Kyseisen henkilön puhelinnumero julkaistaan alueen aktivoivassa NOTAM:ssa.</p> <p>Aktivoidulla vaara-alueella olevien ilma-alusten tulee olla kuuntelulla FREQ 119.250 MHZ (EFPO TWR).</p> <p>NOTAM aktivointia 7 vrk ennen toiminnan aloittamista (ICAO vaatimus) ei voida taata. NOTAM voidaan julkaista välittömästi ennen toiminnan aloittamista.</p> <p>Tämä AIP SUP julkaisu sisältää xml-siirtotiedoston AIXM 5.1 muodossa julkaistujen alueiden sivu- ja korkeusrajoista.</p>			
Remarks	<p>The danger area can only be activated when EFPO TWR is closed and only for parachute activity.</p> <p>When the danger area is active it is mandatory to name a supervisor who can be reached by phone at all times during the activity. The phone number of the supervisor is published in the NOTAM that activates the danger area.</p> <p>Aircraft in the activated danger area must monitor FREQ 119.250 MHZ (EFPO TWR).</p> <p>ICAO 7-days advance notice (NOTAM) cannot be guaranteed. NOTAM may be published just before the area is activated by the operator.</p> <p>This electronic AIP SUP publication contains xml-file attachment in AIXM 5.1 format.</p>			

TEMPORARY DANGER AREA EFD733 PORI

